

PÄÄSTEAMET LÕUNA PÄÄSTEKESKUS

HALDUSMENETLUSE PAIKVAATLUSE PROTOKOLL nr 7.2-5.3/319

Algus: 30 . 01 . 2019 . a kell 10 . 50

Lõpp: 30 . 01 . 2019 . a kell 11 . 25

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtumijuhataja
Merli Tobreluts (5225609) merli.tobreluts@rescue.ee
(koostaja ametinimetus ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS § dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RVastS § 5 lõikest 1
tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS § 39, KemS § 39,
 _____ ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse

Mööbelsaali Tuerkodu hoones ja territooriumil Põhine
mut 22, Võru linn Võru maakond
(paikvaatluse teostamise koht)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: _____
Dirkton, Maarika doodis
(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud:
eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tule ja kemikaaliohutusala olukord.
Kehtivad ettekirjutused: Jah Ei Järelekontroll

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: ATS hooldab G450st AS viimane
hooldamine hooldus teostatud 13.03.18, aartane hooldus
30.11.18, Hoopes kütte boileri hooldab Veetehnikahald
viimane hooldus teostatud 27.06.18, kütetud hoones
Erakomponendivalgustuse viimane kontroll 29.01.2019
aartane hooldus teostatud 10.01.2018, õppus teostatud 04.12.2018.
Lõpetan HM 7.2-5.3/319

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: _____

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited): _____

Menetlusosalise nõusolek edasiseks elektroonseks asjaajamiseks: EI . JAH: ... ,
e posti aadressil: maarika.doodis@ohu.ee

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Maarika doodis

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Merli Tobreluts